


수신 지시계 (Indicator)

■ 공업량표시 수신지시계

수신지시계는 공업량 또는 물리적인 양을 측정하기 위해 공업량 및 물리적인 양을 변환기(transmitter), 열전대 등을 통하여 계기 고유의 전기적인 양(계기 입력 전기량)으로 변환하여 그 물리적인 양(rpm, spm, %, m, m/min, 기타)을 지시하기 위한 계측기기입니다.

This indicator meter is the measuring instrument for indicating of physical quantity. (rpm, spm, %, m, m/min, etc.)

That is transducer to quantity of electricity(Indicator input quantity of electricity) of indicator through transmitter and thermocouple for industrial quantity or physical quantity measuring.



■ 주요사양 (Specification)


Type	Size (mm)	Scale Form	Input	Accuracy Class(%)	Burden	Weight(g)	Dimension
SC - O□	80 × 80	Square (각형)	by Order	1.5	See to table #1	≒ 200	280~281page 참조
SB - O□	100 × 84					≒ 250	
SA - O□	120 × 100					≒ 300	
WB - O□	80 × 80	Wide Angle (광각형)				≒ 400	
WA - O□	110 × 110					≒ 500	

Table #1


Type의 □	Input의 종류	Operating Principle	Remarks
1	DC Current Input		DC Ammeter와 동일
2	DC Voltage Input		DC Voltmeter와 동일
3	AC Current Input		AC Ammeter와 동일
4	AC Voltage Input		AC Voltmeter와 동일

■ Scale Forms of Meter

▣ 계기의 입력이 0 인 경우



▣ 계기의 입력이 0 이 아닌 경우




계기의 입력이 비선형인 경우

: 계기의 눈금과 계기의 입력을 주문자 사양에 의해 제작 가능합니다.


Unit : mm




■ WB Type(WB – A1, A2, V1, V2, H1)




■ WA Type



■ WA – TP Type



■ WA – TW4, TR4, UTR4, UTP4, TP1, TW1 Type



주) 단 TW4, TR4는 PO단자가 없음

■ WA – TW2, TR2, TP2, TW3, TR3, UTP3 Type

