개요

Version 2.2

B-530 시리즈는 뛰어난 온도보정 및 장시간 사용의 안정성, 점퍼를 이용한 편리한 교정 기능으로 농축산업계, 그린하우스, 산업분야, 일반환기 HVAC 등의 광범위한 어플리케이션을 지원합니다. B-530G 제품은 99% 습도에서도 안정적인성능을 유지하는 우수한 제품입니다.

ELT Sensor Data Sheet for B-530(G)



특징

- NDIR (비분산적외선방식)을 이용한 CO₂ 측정 용 가스센서 모듈
- 공장 출하시 사전 교정 및 전수 검사후 출하
- 출력모드 : TTL-UART 또는 Analog Voltage
- 도금된 센서가 장시간의 측정 안정성을 제공
- 자동 재교정 (ACDL)과 수동 재교정 (MCDL)기능이 탑재되어 있으며 점퍼를 옯겨 편리하게 실행
- 장/탈착이 편리한 3핀 또는 7핀 커넥터 장착
- 크기: 66mmx50mmx22.2mm
- 무게 : 25 grams

B-530(G)사양

성능

작동온도 : -20°C~ 65°C

작동습도: 0 ~ 95% RH (비 응결조건), 'G' 옵션: 0 ~ 99% RH (비 응결조건, 그린하우스용)

작동환경: 주거시설,상업시설,농업용,식물공장 등

보관온도 : -30℃ ~70℃

CO₂ 측정

측정방식: NDIR (비분산적외선방식)

측정범위 : 0 ~ 2,000 ppm (0 ~ 3,000/5,000/10,000/50,000ppm 확장모델 선택가능) **정확도 :** 측정치의 3% ±30ppm⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ (측정치의 3% ±300ppm - 5% 모델선택 시)

센서응답시간(90%): 120초

측정주기: 3초

워밍업시간: 6초 (출력기준), 5분(정확도기준)

전기적 사양

입력전원: DC 12V (9V ~ 15V)⁽⁴⁾

소비전류: Normal mode: 33mA, Peak: 230mA

파생제품과 추가 기능

제품	특징			
B-530	출력 (UART , AVO), 교정기능(10' MCDL, ACDL)			
B-530 G	작동습도 0~99% RH(비응결조건), 농업용			

B-530는 3Pin / 7Pin 커넥터(Molex 53015)에서 2가지 출력모드(TTL-UART, Analog Voltage Output)를 제공합니다. B-530G는 99% 고 습도에도 안정적인 제품입니다.

⁽¹⁾ 빌딩이나 실내 환경에서 사용시 점퍼를 자동재교정인 ACDL동작 위치(F위치)에 놓고 사용하면 별다른 조치 없이 제품수명 동안 높은 정확도를 유지합니다.

⁽²⁾ 표준측정가스로 교정 후 측정하는 경우는 ±20ppm ±3% of reading 로 오차가 감소합니다, (단, 고농도 5% (=50,000ppm) 선택 시 ±300ppm ±3% of reading)

⁽³⁾ 측정기준기압 101.3 kPa.

⁽⁴⁾ 보다 좋은 정확도를 위해 DC Power Supply는 정류하여 Ripple 등의 노이즈 영향을 제거한 전 원장치를 사용하여야 합니다.

커넥터1 핀 맵

CN1	기능	사양
1	VCC	12V (9~15V 전원)
2	AVO	Analog Voltage Output (0.5V ~ 4.5V : 0ppm ~ 측정범위 ppm, 선형 출력)
3	GND	접지

CN2	기능	사양
1	NC	제조사 교정설비 전용
2	TX	U-ART TX
3	RX	U-ART RX
4	GND	전원 접지
5	NC	제조사 교정설비 전용
6	NC	제조사 교정설비 전용
7	ACDL	주기적 자동 재 교정 (ACDL)

UART: 38,400BPS, 8bit, No parity, 1 stop bit

Analog Voltage: 0.5~4.5V (선형출력)

센서의 점퍼 설명



-. 점퍼 D: 자동 교정 없이 동작, (농업용, 산업용, 특수환경등에 사용)

-. 점퍼 F: 주기적 자동 재교정 동작- ACDL, (주택 환기, 빌딩공조, 학교등 설치시)

-. 점퍼 Z: 수동 재교정 - MCDL (사용중 값 차이로 수동교정일 필요할 때 사용)

교정 모드(ACDL/MCDL)와 방법

ACDL 자동재교정 기능

(Automatic Calibration Function in Dimming light with period)

ACDL기능은 주기적으로 마이콤이 센서의 오차를 측정하여 자동으로 재 보정하는 기능이며 점퍼의 위치가 'F" 위치에 있으면 전원 인가 후 (3일+30일 자동교정) 후부터 매30일마다 자동 수행됩니다.

사용자가 별다른 조치를 할 필요가 없으며 제품 수명 기간 동안 정확도 높게 측정하면서 사용할 수 있는 유용한 기능입니다.

본 기능은 주기적으로 외부 공기가 유입되는 실내환경에 설치하여 공조, 환기하는 조건에 권 장하며, 일정한 CO2농도를 유지해야 하는 농업용 등 특수한 환경에는 ACDL기능을 사용하지 않아야 합니다

10' MCDL 수동재교정 기능

(10 minute Manual Calibration Function in Dimming light).


MCDL기능은 고객이 교정을 필요로 할 때 짧은 시간에 수동으로 교정할 수 있는 유용한 기능입니다. 재교정은 주변 농도를 400ppm으로 인식하고 그에 맞추어 설정되기 때문에 센서가 위치한 환경이 CO2농도가 400ppm에서 가장 정확하게 재교정되며 최소한 400 +- 30ppm 내에서 재교정하면 제품 사양 이내에서 정확도가 유지됩니다.

따라서 CO2가 약 400ppm정도의 신선한 외부 공기를 이용할 때는 20분 정도 충분히 환기한 후 실시하거나 좀 더 정확하게 교정하기를 원한다면 별도의 재교정용 쳄버(CMB-10)를 구매하고 400ppm 표준가스를 구매하여 재교정하면 우수한 정확도를 얻을 수 있습니다.

작동 순서는 점퍼를 'Z'위치에 놓고 전원을 인가한 후 CO2 400ppm 환경에서 11분 이상 방치합니다. 재교정결과 반영은 $10분\sim10.5분$ 내에서 이루어지며 재교정이 끝난 후에는 전원을 Off하고 점퍼를 다시 원위치로 환원하여 사용하면 됩니다.

주의) 수동 재교정 후에는 반드시 점퍼의 위치를'Z'에서 사용하고자 하는 위치 'D' 또는 'F' 로 옮겨서 사용해야 합니다. 점퍼가 'Z' 위치에 있으면 10분마다 반복하여 교정을 수행합니다.

제품 치수 (unit: mm): 66mmx50mmx22.2mm



출력사양

U-ART출력

Data Transmit

Interval : 3초

Handshake protocol : None (Data는 주기적으로 외부장치에 전송되어집니다.)

Data Format

D4	D3	D2	D1	SP	'p'	'p'	'm'	CR	LF	
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	--

B4 ~ B1	4 byte CO2 density string
SP	Space: 0x20
'ppm'	'ppm' string
CR	Carriage return : 0x0D
LF	Line feed : 0x0A

16진수 4byte에 <SP>, 0x70, 0x70, 0x6D, <CR><LF> 6바이트 구성되며, 4바이트중 10진수값이 0인 경우 (16진수'0x30') 16진수 '0x20'로 대체 되어집니다.

예) 1,255 ppm은 0x31 0x32 0x35 0x35 0x20 0x70 0x70 0x6D 0x0D 0x0A 로, '1255 ppm<CR><LF>'이 화면에 표시됩니다.


Analog Voltage 출력

* 측정(ppm) : 0.5~4.5V


측정된 전압 값(0.5V~4.5V) 이 비례적으로 0 ~ 2,000/3,000/5,000/10,000 ppm 또는 5%. ppm 값으로 변환되어 표시됩니다

Output Range	0.5 ~ 4.5V (linear output)		
Output Resolution	12 bits		
Minimum	10 ΚΩ		
Road(Rm)			

Block Diagram



* CO2측정(ppm) = Output Voltage- 0.5/ (4.5 - 0.5) Voltage x F.S. ppm cf. F.S. (ppm) : 2,000/3,000/5,000/10,000 ppm (50,000 ppm은 선택사항) 예)출력전압이 측정범위 0~2,000 ppm 에서 2.5V 인 경우 (전체 측정범위) CO2 측정 ppm= (2.5 - 0.5) V÷ (4.5 - 0.5)V x 2,000 ppm = 0.5 x 2,000 ppm = 1,000 ppm



※센서 취급시 주의사항

- 1. 센서의 상부 금 색깔의 캐비티를 잡지 말고 양측 PCB부분을 가볍게 잡고 장탈착 작업을 해주십시오.
 - (과도한 힘을 가할 경우 센서의 초기 성능과 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.)
- 2. 센서 주위의 정전기와 유도전자기의 영향을 받지 않도록 각별히 주의가 필요합니다. 조립 시 정전기가 발생하지 않도록 제전장갑을 끼고 제전 처리된 작업대에서 작업을 하여주십시오.(보관 시에도 센서를 제전 처리된 장소에 보관하여 주십시오.)
- 3. 던지거나 떨어트리거나 심한 충격을 주면 센서 값이 틀어질 수 있습니다.
- 4. 제품이 물에 젖거나 물방울이 제품에 떨어지지 않도록 보관, 설치, 사용해야 합니다.
- 5. 농업용으로 사용할 때는 전원이 인가되지 않는 상태에서 99% 고습도에 장기간 방치되지 않도록 해야 합니다. 위 경우에는 캐비티 내부에 습도가 높아져서 전원 인가 시 초기 측정값이 약간 높게 나타나다가 정상이 되지만 고습도에 방치할 경우 센서에 계속 전원을 인가 하도록 권장합니다.