

INSTRUCTION MANUAL

FOR

CAPACITANCE AUTO LEVEL SWITCH

MODEL: SCAP - Series



목차

1	개요	3
2	특징	3
3	원리	3
4	사양	4
5	설치 방법	5
6	조정 방법	6
7	결선 방법	8
8	AS 전 점검사항	8
9	취급시 주의사항	8
10	외형치수	9
11	주문 정보	11

1. 개요

Tank 내의 측정물(분체, 액체, 괴체)에 의해 발생되는 정전 용량값 변화를 측정하여 측정물의 유무를 검출하는 정전용량식 Level Switch 이다.

2. 특징

- · 측정물을 채우지 않고 정밀 셋팅(켈리브레이션)이 가능하다.
- · H/L Alarm(Fail safe) 설정이 가능하다.
- · 출력에 대한 Delay time 설정이 가능하다.
- · 출력/감지에 대한 LED 표시기능
- · 미소한 정전용량값 측정 가능(1pF 변화에도 감지)
- · Flow Switch 용도로 사용 가능하다. (SCAP-6)
- · 현장에서 Probe 길이 조정이 가능하다. (SCAP-4)
- · 각종 액체, 분체, 입체, 괴체, 서로 다른 두 액체의 계면, 철강, 석탄, 식품, 의약품, 석유화학, 화학, 액체 중의 침전물의 측정에 사용된다.
- · Probe 는 기계적인 가동 부분이 없고 단순한 구조로서 설치, 보수가 쉬울 뿐만 아니라 수명이 길다.
- · 용도에 따라서 다양한 Probe 가 준비되어 있고 고온, 저온, 고압, 저압, 진공, 부식성이 있는 물질 등 특수 조건의 레벨 측정에도 완벽하게 동작한다.

3. 원리

도전체 사이에는 정전용량값이 발생되는데 Probe 의 길이(L)와 비유전율(ϵ_r)에 의해 정전용량 C 값이 변하게 된다. 정전용량식 Level Switch 는 이러한 정전용량값의 변화를 감지하여 접점을 출력해준다.

정전용량은 원통형의 Tank의 경우

$$C = \frac{\epsilon_r \cdot 24 \cdot L}{log \frac{D}{d}}$$
 로 구할 수 있다.


C : 정전용량[pF] (C = Ce + Cm)


 ϵ_r : 비유전율

I, : Probe 길이

D : 내부 Tank 직경

d : Probe 직경






그림(Fig)2


그림(Fig)1

CAP-6				
액체				
~ 100mm				
1 ~ 1,000Pf				
Auto Calibration (H/L Setting, Data Backup), H/L Alarm Set, Delay Time (0.5 ~ 10 sec.)				
Relay 출력표시용 적색 LED, Calibration or Error 표시용 녹색 LED				
~ +80℃				
20 kg				
ADC				
1" Nipple				
PF 1/2"(std.), PT 1/2"(opt.)				

5. 설치 방법

- 5.1 측면 설치시 대관을 이용하여 설치하는 경우에는 Insulator 가 Tank의 내부로 100mm 이상 노출되어야 하며, Probe 를 수평면에 대해 15°정도 기울여 설치한다. (대관과 Probe 사이에 이물질 고임에 의한 오동작을 일으킬 수 있다.)
- 5.2 Wire Type 의 경우 측정물이 빠질 때 Wire 전체에 큰 장력이 걸리기 때문에 비중이 무거운 경우 견딜 수 있는지 하중계산 및 당사와 상담해야 한다.
- 5.3 High Level 에 설치할 경우 안식각을 고려해서 설치해야 한다.
- 5.4 Low Level 에 설치할 경우, Dead Stock, Material Bridge 에 주의하여 설치해야 한다.
- 5.5 Probe 가 Tank 의 대관이나 벽에 접촉하지 않게 설치 해야 한다.
- 5.6 화학 Tank, 부식성이 강한 측정물에서는 Probe 를 PTFE Tubing 을 한다. (Wire Type 또는 Nipple Type 은 Tubing 이 불가능하다.)
- 5.7 측면에 설치시 Probe에 가해지는 하중이 제품의 사양보다 클 경우 보호판을 설치해야 한다.
- 5.8 괴체의 낙하장소에는 제품을 설치하지 말아야 한다. (Probe 파손우려가 있으므로 영향을 받지 않도록 보호판을 설치한다.)
- 5.9 옥외 사용시에는 온도 상승에 의한 영향을 피하기 위하여 직사광선에 직접적인 영향을 받지 않도록 차광커버를 설치해야 한다.
- 5.10 비유전율이 작을 때는 Probe 지름을 크게 하거나, 표면적을 넓게 해야 한다. (당사와 상담)
- 5.11 탱크의 내부에서 발생하는 온도 및 압력이 제품 사양에 맞는지 확인해야 한다.
- $5.12\ 2$ 개 이상의 센서를 설치할 때는 센서 간격을 1m 이내에 접근시켜 사용하지 않도록 하고, 긴 Wire Type 은 전체 센서 길이에 1/10 만큼 간격을 두어야 한다.






그림(Fig) 3

그림(Fig) 4



6. 조정방법 6.1 Board



그림(Fig) 5

① 단자대: 전원, 접점출력② 퓨즈: AC250V, 500mA③ TP6: SG1 (공장 설정용)

 ④ Probe 연결부
 : 측정물 감지

(5) TP2 : DC +5V

⑥ TP4 : SG3 (공장 설정용)

⑦ Delay Time 조정 : 0.5 ~ 10 초

 ⑧ Low 설정 키
 : 측정물이 없는 상태

 ⑨ High 설정 키
 : 측정물이 있는 상태

110 H/L 설정 스위치 : High/Low 선택

① 설정 또는 고장 표시 : 녹색 LED

① 접점출력 표시 : 적색 LED

① TP3 : DC +14V

(4) TP1 : GND

⑤ TP5 : SG2 (공장 설정용)

⑯110/220V : 전원 선택

6.2 Low Level 설정

6.2.1 측정물이 Probe 에 닿지 않은 상태에서 Low Key(\$)를 눌렀다 놓으면 녹색 LED가 켜지며, 설정이 끝나면 녹색 LED는 꺼진다.

6.2.2 오류가 발생되는지 확인한다

(8.3 Error code 1, 2 번이 발생되면 Low 설정을 다시 한다).

6.3 High Level 설정

6.3.1 측정물이 Probe에 닿게 한 상태에서 High Key(⑨)를 눌렀다 놓으면 녹색 LED가 켜지며, 설정이 끝나면 녹색 LED가 꺼진다.

6.3.2 Error 가 발생되는지 확인한다(8.3 Error 1, 2 번이 발생되면 High 설정을 다시 한다).

6.4 High/Low Alarm 설정(Switch ⑩)

6.4.1 Low Alarm 의 선택 : H/L Alarm 선택 스위치를 아래로(↓)

내려 [L] 위치에 놓는다.

6.4.2 High Alarm 의 선택 : H/L Alarm 선택 스위치를 위로(↑)

올려 [H] 위치에 놓는다.

6.4.3 제품 출고시 High Alarm 으로 설정되어 공급 된다.

구 분	측 정 물	Relay	적색 LED
I II ada Alla assa	접촉 됨	Close	On
High Alarm	접촉되지 않음	Open	Off
1 Al	접촉 됨	Open	Off
Low Alarm	접촉되지 않음	Close	On

표 2. H/L Alarm 의 설정과 출력표

6.5 Delay Time 조정(④)

- 6.5.1 가변저항을 반시계 방향으로 돌릴 경우 지연 시간이 감소하고 시계 방향으로 돌릴 경우 지연시간이 증가된다. (최소 0.5 초, 최대 10 초)
- 6.5.2 지연 시간에 대한 확인은 측정물의 레벨을 변화시키면서 확인한다. (제품 출고시 3초로 설정하여 공급된다.)

7. 결선 방법

7.1 전원 결선

단자 L, N 을 이용하여 전원 110/220V 를 연결한다.

7.2 Relay 출력 연결

Relay C1, C2 의 접점 용량은 AC 250V, 5A 이며 이 용량값보다 큰 용량을 사용하고자 할 경우에는 용량이 큰 외부 Relay를 연결해서 사용할 것.

8. AS 전 점검사항

- 8.1 스위치가 항상 동작해 있을 경우
 - 8.1.1 측정물에 의한 영향(환경변화, 부식, 점착, 단락 등) Build-up, Probe 가 대관 또는 Tank 에 접촉, Dead Stock, Material Bridge 등에 영향을 받고 있을 때는 청소하거나 설치 위치를 옮긴다.
 - 8.1.2 설정값이 잘못 입력 되었을 경우 오류가 발생 된다. (Low/High 설정을 다시 한다.)
- 8.2 스위치가 동작하지 않을 경우
 - 8.2.1 Material Bridge, 안식각 등의 영향 확인한다. (설치 위치 변경).
 - 8.2.2 Power AC 220V(Option 110V), 50/60 Hz 공급 여부를 확인한다. (Fuse 정상 유무 확인)
 - 8.2.3 Relay 접점 출력을 확인한다.
 - 8.2.5 전원 공급이 되고 있는지 확인한다.
 - 8.2.6 High/Low 설정을 다시 한 번 반복하여 동작 유무를 확인한다.

8.3 Error Code 발생시


	<u> </u>	rend code 2001						
지시 램크	<u> </u>	발생 원인	해결 방법					
녹색 LED 깜박거림이 반복됨	1 번	Low 측정값이 High 측정값보다 클 때 발생	Low/High 설정을 다시 한다.					
녹색 LED 깜박거림이 반복됨	2 번	Low 측정값과 High 측정값이 같을 때 발생	- Probe 가 Tank 또는 대관에 접촉 확인. - Probe 에 Build-up 상태 확인 - Low/High 설정을 다시 한다.					
녹색 LED 깜박거림이 반복됨	3 번	CPU 에 입력되는 A/D 전압이 DC 0.5V 이하로 입력될 때 발생(TP6 Test Pin 확인)	하드웨어적인 오류이므로 본사로 제품을 이송할 것.					
녹색 LED 깜박거림이 반복됨	4 번	CPU 에 입력되는 A/D 전압이 DC 4.1V 이상 입력될 때 발생(TP6 Test Pin 확인)	하드웨어적인 오류이므로 본사로 제품을 이송할 것.					
녹색 LED 깜박거림이 반복됨		EEPROM - I.C 불량	EEPROM 교체한 후 다시 High/Low 설정을 한다.					

丑 3


9. 취급시 주의사항

- 9.1 전원 연결시 정확히 단자대에 연결한다.
- 9.2 제품 운반시 센서 및 내부회로가 파손되는 경우가 있으므로 주의 해야 한다..
- 9.3 임의로 조작하지 않는다.
- 9.4 센서부를 분해하지 말아야 한다.
- 9.5 전자 회로가 있는 헤드 내부에 먼지가 습기가 유입되면 오동작을 할 수 있으므로 주의할 것.


10. 외형치수



표(Table) 2



표(Table) 3




표(Table) 4



11. 주문 정보

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH



이 기기는 업무용(A급)으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로합니다.



13218. 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14

전국번호 : 1670-8070 대표번호 : 031-627-9000 / 031-627-9010 / 031-627-9011

COPYRIGHT© 2010 SEOJIN INSTECH CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED