

Force Gauge

>Model DN-FGA


푸쉬풀게이지로 인장 압축 테스트에 사용
 단 위 : kgf, N, ibf(ozf)
 계측시간 : 20회 이상/초
 정 도 : $\pm 0.2\%$ (최대하중 이내)
 허용부하 : 정격200%(105% 점멸경고)
 표 시 부 : 5문자 LCD, 정/역방향 표시 가능
 계측방식 : 최대치(PEAK), 순간치(NORMAL)
 A/D변환기 : 24bit Sigma-Delta 방식
 사용온도 : 0~+40℃
 전 원 : Ni-Cd충전 건전지 (충전AC아답터)
 제품무게 : 약0.5kg
 표준구성품 : 어태치먼트6점, AC충전 아답터, 전용수납케이스
 통신 : RS232C (USB 출력)



■Option

- I/O 커넥터 (아날로그 출력, Open Collector 출력).

>DIMENSIONS



>FGA-K500 ~ T1



>MANUAL TEST STAND



>SPECIFICATIONS(UNIT : kg)

Model	FGA-K2	FGA-K5	FGA-K20	FGA-K50	FGA-K100	FGA-K500	FGA-T1
용량	2,000kg	5,000kg	20.00kg	50.00kg	100.0kg	500.0kg	1000.0kg
최소표시	0.001kg	0.001kg	0.01kg	0.01kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
센서 형태	Sensor Inside					Sensor Outside	
정확도 측정	±0.2% FS						

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.